

Доработка магнитолы Mazda 6 (дорестайлинговая, ориентировочно 2002-2005г.в.)



CR-LM4282KA





Чейнджерный разъем

Название модели, которая требует доработки (CR-LM4282KA), указано на корпусе магнитолы. Для ее уточнения необходимо – демонтировать магнитолу, разъединить между собой два металлических блока. На крышке одного из них приклеена бумажка с указанием модели. Примечание – данная модель устанавливалась в большинстве автомобилей Mazda 6, официально поставлявшихся в Россию.

В указанной магнитоле не предусмотрена возможность подключения каких-либо устройств (в том числе и внешнего штатного CD-чейнджера) через чейнджерный разъем. Для активации этой возможности необходимо:

- 1) демонтировать магнитолу,
- 2) снять лицевую панель магнитолы,
- 3) разъединить между собой два металлических блока, расположенных за лицевой панелью,
- 4) снять крышку у блока, в котором расположен чейнджерный разъем.
- 5) установить переключку в соответствии с рисунками ниже.



После этого к магнитоле с помощью соответствующих адаптеров можно подключить следующие устройства:

- 1) CD- или MP3-чейнджер Alpine с интерфейсом Mbus,
 - 2) плеер iPod (iPhone, iPad) с возможностью его зарядки и управления,
 - 3) любой источник звука с линейным выходом, т.е. можно организовать линейный вход AUX,
 - 4) USB-флешка
 - 5) различные комбинации перечисленных устройств, например, флешка + AUX, iPod + Alpine и т.д.
- Подробнее см. здесь (<http://www.trioma.ru/cost/mazda.shtml>).

Информация об установке переключки - <http://forum.car-solutions.com.ua/viewtopic.php?f=6&t=2608#p7384>